

桩西采油厂桩西油田等3个油田油气集输系统优化改造工程 (一期) 整改说明

序号	专家建议	整改情况
1	确认利旧管线清洗固废产生情况及去向	已整改, 利旧管线清洗废水全部进入集输流程, 管输至桩西联合站采出水处理系统, 处理满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022) 标准后, 回注地层用于油田注水开发, 不产生清管废渣
2	确认计量站新建干燥器分水去向	已整改, 桩601计量站及桩605计量站天然气干燥器产生的干燥器分水, 暂存于干燥器内底部, 由场内新建4kw排污泵输回至集输流程, 管输至桩西联合站采出水处理系统, 不直接外排
3	确认本项目是否适用《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》(环办〔2015〕52号)	已整改, 已删除相关部分

专家签字:

李立玲 孙坤 徐锐

2025年12月15日

中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司桩西采油厂