

## 东风港油田 2022-2024 年产能建设项目（一期）竣工环境保护验收调查报告验收工作组意见复核

序号	专家意见	修改说明	索引
1	核实施工期钻机类型，补充钻井井身结构、泥浆体系、泥浆不落地及现场照片等内容	已补充钻井适用类型、钻井井身结构、泥浆体系、即将不落地及现场照片	P22-P25
2	对变动内容进一步分析，如水套加热炉规模、管道路由变化、废水处理去向等	已完善变动分析内容	P51-P56
3	根据建设单位环境风险和应急管理具体要求，补充、核实调查内容	已补充完善罐车泄漏、运输过程泄漏、注水井套管外返水等事故情形及风险控制措施	P121、 P123-P124
4	补充地下水监测井相关参数等验收监测相关资料	已补充完善地下水监测相关参数	P112-P115
5	补充是否存在不予通过验收的情形分析并进行判定	已补充是否存在不予通过验收的情形分析并完成判定	P143

专家签字：   张琼

日期：2026 年 4 月 15 日