

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第13批 2024年11月13日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3ZGSH202411040001	胜利油田油气井下纯梁作业区综合队改造工程产生大量的混凝土、固废、油污和危险废物，交给没有资质的承包商掩埋，并且没有台账。	山东省东营市	群众身边的生态环境问题	<p>油气井下作业中心纯梁作业区综合队位于山东省博兴县第二人民医院西南侧，综合队院内场地主要存放井下作业过程中使用的管排、钢丝绳等物料，并采取了防渗、防雨等措施，经现场落实，未发现混凝土、固废、油污和危险废物。</p> <p>举报部分属实：</p> <p>一是关于“胜利油田油气井下作业纯梁作业区综合队改造工程”的问题，改造项目确实存在，举报部分属实。</p> <p>二是纯梁作业区综合队院内地面年久失修，近十年未组织开展过维修，2024年9月作业区规划对综合队院内破损的水泥地面进行修复，并于10月16日在《胜利油田市场管理系统》发单，由胜利油田地面工程维修中心接单，目前正在进行工作量对接阶段，尚未开展施工。所以，并未产生混凝土、固废、油污和危险废物。综合队员工于10月28日对院内进行一次大扫除，产生地表土、石块、树叶等杂物约0.3t，经初步检测不含油类，目前尚未处置。经中国石化总部与企业共同核查，关于“产生大量的混凝土、固废、油污和危险废物，交给没有资质的承包商掩埋，并且没有台账”的问题不属实。</p>	部分属实	组织对清扫杂物检测并分类处理；组织编制施工方案并审定落实环保措施；加强日常环保管理。	<p>(一) 组织对0.3t地表土、石块、树叶等杂物进行检测，分类进行处理。</p> <p>(二) 认真组织施工单位编制《纯梁作业区综合队院内改造施工方案》，严格落实施工方案中相关环保措施。</p> <p>1. 严格落实施工现场“六个百分百”管控要求。建筑施工现场围挡率、进出道路硬化率、物料堆放覆盖率、场地洒水清扫保洁率、出入车辆清洗率、渣土车辆密闭运输率等实现100%。</p> <p>2. 严格建筑垃圾分级管控。按照《胜利油田地面工程建设项目建筑垃圾分级分类管控细则（试行）》（见附件3），建立建筑垃圾分类分级处置台账，实现产生、贮存、转运、处置（综合利用）全过程可追溯、可核查，确保建筑垃圾管理依法合规。</p> <p>3. 做好粉尘管控。拆除过程中，采取洒水降尘措施，运输过程中，采取密闭或覆盖措施防止材料洒落造成粉尘污染。</p> <p>4. 严格固体废物合规处置。对拆除过程中产生的垃圾，及时高效地运输至指定的垃圾处理场进行处理，不得随意丢弃在施工现场周围。</p> <p>5. 严格危险废物合规处置。施工过程中产生危废应根据不同种类、数量规范包装称重储存，并向当地环保部门备案，委托有资质单位处理，办理运输证，运输到指定地点进行处置。</p> <p>6. 加强施工过程监管。施工过程中，组织监理单位、监督单位定期开展环保监督检查，并安排专人负责，确保环保措施落实到位。</p> <p>(三) 加强场地日常环保管理。</p> <p>1. 严格落实垃圾分类制度。场地设置工业、生活垃圾箱，做好日常工作及生活中的垃圾分类，确保合规处置。</p> <p>2. 做好日常设施的三标管理。对现场进行分区，生产物资分区摆放，整齐划一，重点物资下铺上盖做好防护措施，坚决杜绝污染发生。</p> <p>3. 加强日常监督。强化过程管控，确保各项管控措施落实到位。</p>	阶段性办结	

注：问题类型包括群众身边的生态环境问题、涉及公共利益的生态环境问题、涉及规划政策方面问题、涉及邻避效应问题、涉及利益