

中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司胜利采油厂  
胜利采油厂胜 3-斜更 15、坨 82-平 34 等 2 个井区更新完善  
工程竣工环境保护验收报告验收专家组意见复核

验收调查报告编制技术机构山东蓝普检测技术有限公司根据 2019 年 9 月 1 日该项目验收评审会中验收专家组的意见，对《胜利采油厂胜 3-斜更 15、坨 82-平 34 等 2 个井区更新完善工程竣工环境保护设施验收调查报告》进行了修改。经验收专家组复核认为，报告已按专家意见进行了补充、修改与完善，予以复核通过。

附件：《胜利采油厂胜 3-斜更 15、坨 82-平 34 等 2 个井区更新完善工程竣工环境保护设施验收调查报告》修改说明

验收专家组：

姜健  
何明  
李美玲

2019 年 9 月 10 日

附件：

《胜利采油厂胜 3-斜更 15、坨 82-平 34 等 2 个井区更新完善  
工程竣工环境保护设施验收调查报告》修改说明

一、专家意见

- 1、补充大气、土壤、噪声、地下水监测布点图。
- 2、补充施工期钻井废水拉运记录。
- 3、补充 NHT82P34 “泥浆不落地” 钻井固废拉运至东安钻井固体废物处理场的固废拉运记录及检测报告。

二、修改说明

- 1、已于 P50 补充了大气、土壤、噪声、地下水监测布点图；
- 2、已于附件 7 中补充了钻后治理井场环保验收检查表，于附件 8 补充了泥浆不落地拉运记录，均可作为钻井废水无外排的证明材料；
- 3、已于附件 8 中补充了 NHT82P34 泥浆不落地拉运记录，附件 9 中补充了近期东安固废处理场的例行检测报告，已于 P36 分析了东安钻井固废处理场的依托可行性及泥浆检测的达标情况。

山东蓝普检测技术有限公司

2019 年 9 月 9 日