其他需要说明的事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

本项目环境保护设施纳入了工程可行性研究和施工图设计方案，环境保护设施的设计符合环保设计规范的要求。胜利发电厂样板循环水场创建项目在二期 2 座冷却塔中间新建旁滤装置 1 套，处理规模为 1125m³/h，主要工程内容包括建设纤维球过滤器 4 台、滤前提升泵 2 台、罗茨风机 1 台、反洗水回收罐 1 座、反洗水回收泵 1 台、旁滤泵房 1 座并配套建设供配电、结构、自控等工程。经调查，具体环境保护设施主要有项目反洗污水进入工业废水处理系统，选用低噪声设备及厂房隔声。环评和可研阶段的环保投资概算为 877.79 万元，其中环保投资 877.79 万元，占总投资的 100%，实际总投资 794 万元，其中环保投资 794 万，占总投资的 100%。

1.2 设计、施工简况

本项目在施工的过程中，严格按照设计的要求将环保设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金都有一定的保证；施工单位严格按照合同中要求，落实了环境影响报告表及“东环东分建审[2020]114 号”文中提出的生态保护工程和污染防治措施。

1.3 验收过程简况

本项目验收过程见表 1。

表 1 竣工环境保护验收过程一览表

项目名称	程序流程	时间节点
样板循环水场创建项目竣工环境保护验收监测报告表	竣工时间	2020 年 12 月 9 日
	调试期公示时间	2020 年 12 月 10 日
	调试起止日期	2020 年 12 月 10 日~2021 年 3 月 9 日
	委托时间	2020 年 11 月 30 日
	现场踏勘、调查时间	2020 年 12 月 14 日
	检测时间	2020 年 12 月 15 日~12 月 16 日
	自主验收时间	2020 年 12 月 28 日

1.4 公众反馈意见及处理情况

本项目从立项至调试期间无环境投诉、违法及处罚记录。

2 其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

2.1.1 环境管理机构设置

企业根据自身情况制定了环保管理制度并设置环保管理机构。环保管理制度明确了环保管理工作的内容及环保管理人员的职责分工。中国石化集团胜利石油管理局有限公司胜利发电厂通过对环保工作的层层把关，确保了环保设施的正常稳定运行。

2.1.2 环境风险防范措施

本项目企业采取以下风险防范措施：本项目安装 DCS 控制系统，配备有消防栓、灭火器等消防设施。中国石化集团胜利石油管理局有限公司胜利发电厂已编制《中国石化集团胜利石油管理局有限公司胜利发电厂突发环境事件应急预案》，并在东营市生态环境局东营区分局进行备案，备案编号 370502-2019-153-M。

2.1.3 环境监测计划

胜利发电厂已于 2017 年 6 月 8 日申领排污许可证，许可证编号为 91370500864731150R001P，并于 2020 年 5 月 20 日进行变更，企业严格执行排污许可证要求，并委托委托山东恒利检测技术有限公司进行检测。

2.2 关于“环评批复中提出的其他要求”落实情况

“环评批复中提出的其他要求”落实情况见表 2。

表 2 环评批复中提出的其他要求落实情况

序号	环评批复中提出其他要求要求	落实情况
1	建立合理的风险防范措施和应急预案。加强环境风险隐患的排查防治，杜绝切事故隐患。制订并不断完善突发环境事故应急预案，建立和完善预测预警机制，配备必要的应急设备、监测仪器，并定期演练，一旦发生事故要做到快速、高效、安全处理，有效预防风险事故的发生、减轻事故危害。	企业已建立合理的风险防范措施和应急预案，中国石化集团胜利石油管理局有限公司胜利发电厂已编制《中国石化集团胜利石油管理局有限公司胜利发电厂突发环境事件应急预案》，并在东营市生态环境局东营区分局进行备案，备案编号 370502-2019-153-M，并定期进行演练。

3 整改工作情况

中国石化集团胜利石油管理局有限公司胜利发电厂于 2020 年 12 月 28 日组织验收工作组对样板循环水场创建项目验收调查报告进行了审查，并对项目现场进行了检查，提出了报告修改意见。会后，建设单位及验收调查报告编制单位对报告内容进行了完善，完善内容已反馈与会专家并得到认可。样板循环水场创建项目竣工环境保护验收报告整改说明见下表 3。

表 3 整改说明

序号	整改意见	整改情况
1	补充工业废水处理系统依托能力分析。	已补充工业废水处理系统依托能力分析，详见报告正文 P11。

2	补充说明废纤维滤料产生及处置情况。	补充说明废纤维滤料产生及处置情况，详见报告正文 P12。
3	补充排污许可证申领及执行情况。	已补充排污许可证申领及执行情况，详见报告正文 P25 及附件六。