

胜利油田分公司油气勘探管理中心文件

胜油勘发〔2023〕52号

关于田308井项目竣工环境保护设施验收的 意见

2023年1月13日，中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气勘探管理中心组织验收工作组，在胜利油田环境监测总站五楼会议室对田308井项目竣工环境保护设施验收调查报告进行了审查，并对项目现场进行了检查，出具了验收专家意见（验收专家意见见附件）。针对验收工作组提出的问题进行了整改，项目具备竣工环境保护验收的条件。

本项目环境保护手续齐全，落实了环评及批复文件提出的各项环保措施和要求，污染物排放满足国家及地方现行排放标准。经研究，同意田308井项目通过竣工环境保护验收。

附件：

1. 验收工作组名单及签名
2. 验收工作组意见
3. 验收工作组意见复核（签字）

中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司
油气勘探管理中心

2023年5月4日

田 308 评价井项目

竣工环境保护设施验收工作组意见

2023 年 01 月 13 日，中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气勘探管理中心依据《田 308 评价井项目竣工环境保护设施验收调查报告表》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响评价文件等要求对项目进行验收。建设单位、设计单位、施工单位、环评单位、验收报告编制单位、专家成立验收工作组（名单附后），验收工作组听取了建设单位对该项目环保执行情况和胜利油田环境监测总站竣工环保验调查报告的汇报，现场核实了项目的建设情况，审阅了相关资料，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、 建设项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于山东省德州市临邑县邢侗街道同曦社区马家村西北 180m 处，本项目新钻田 308 井 1 口，实际钻深 4380m。

2020 年 12 月 1 日，项目开始施工；2021 年 1 月 27 日，项目完钻；2021 年 2 月 14 日，项目完井作业结束；2022 年 10 月 28 日，试油结束，试油结果表明该井油气资源可供开采，交由临盘采油厂运营管理，目前，该井已转生产井。

（二）环保审批情况及建设过程

该建设项目环境影响报告表由森诺科技有限公司于 2020 年 06 月 编制完成，2018 年 10 月 26 日，东营市临邑县行政审批服务局审批

了《田 308 评价井项目报告表》，批复文号为临审批环字[2020]129号。

根据国家有关法律法规的要求，油气勘探管理中心于 2022 年 9 月开展自查工作，确定项目具备环境保护验收条件。2022 年 10 月 28 日中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气勘探管理中心在胜利外部网 (<http://portal.sinopec.com/sites/slof>) 中的“环境保护信息公开专栏”对田 308 评价井项目环境保护设施竣工日期进行公示，并委托胜利油田环境监测总站进行项目的竣工环保验收调查工作。为此，胜利油田环境监测总站成立了项目组，项目组收集了项目的环境影响报告表、报告表批复文件及建设单位所提供的有关资料，于 2022 年 10 月 30 日进行了现场勘察、环境调查，在此基础上编写了《田 308 评价井项目竣工环境保护验收调查报告表》。

（三）投资情况

本项目计划总投资 321.36 万元，计划环保投资 10 万元，计划环保投资占计划总投资的 3.11%，实际总投 330 万元，实际环保投资 12 万元，实际环保投资占实际总投资的 3.64%。

二、工程变动情况

表 1 实际建设内容变化情况及变化原因

序号	主要变化情况		变化原因
1	井深	实际井深由环评阶段的 4350 增加至 4380m，井深增加了 30m。	地下油藏具有隐蔽性特点，实际根据含油储层位置、厚度、工程施工难度等改变钻井工程设计，调整了井深。
2	投资	实际总投资增加 8.64 万，环保投资增加 2 万元。	投资增加原因是实际井深增加，增加了固废处理成本，导致总投资及环保投资增加。

经现场调查，本项目实际建设井深、投资和废水处理、钻井固

废处置与环评阶段不同，其余实际工程内容与环评中的工程内容大体一致。建设地点、产建性质、建设规模、生产工艺等未发生变化，未新增污染物，对周围生态环境影响较小，以上变化内容未对周围环境影响造成显著变化（特别是不利环境影响加重）。

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）、《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函[2019]910号）中相关规定，本项目不属于重大变动。

二、施工期环境影响调查结果

本项目为油藏勘探井钻试工程，只有施工期，不涉及运营期。其中，施工期分为钻井过程和试油过程。

1、生态影响调查

本项目试油结束后已对土地进行平整。项目临时占地面积为10000m²，占地类型为草地。经现场踏勘可知，临时占地已恢复原来的地貌。根据实际调查，施工期井场地面采用机械碾压方式进行了硬化，物料均采用袋装或桶装形式，并存放在移动板房内，减少了水土流失。另外，本项目钻井过程中对项目周边野生动物造成了短时间的干扰。但因钻井过程时间较短，且随着钻井工程的结束，该干扰也随之消失，未对区域野生动物产生明显不利影响。经调查，本工程基本落实了环评及批复中提出的各项生态环境保护措施，施工活动未对生态环境造成不利影响。

2、大气环境影响

施工期废气主要是井场平整、物料装卸和车辆运输等过程产生的扬尘，各类燃油动力机械作业时产生的燃油废气，以及试油作业井场无组织挥发的轻烃。经调查，施工单位在钻井过程和试油期采取了占地压实平整、施工作业场地洒水降尘、土石方采用篷布遮盖且四周修建围护设施、选用优质柴油等措施，废气污染物未对大气环境造成不

利影响，且其对环境产生的影响随着施工结束已消失。

3、水环境影响

经调查，本项目钻井过程、试油期产生的废水均得到了妥善处置，没有直接外排，未对周边地表水环境和地下水环境造成不利影响；且随着钻井过程和试油期的结束将不再产生废水，不会再对周边水环境产生影响。生活污水已排入移动厕所，定期清运，不会对周边水环境产生影响。

4、声环境影响

施工噪声主要是施工设备、运输车辆等机械运转产生。经调查，钻井过程和试油期间合理布局了钻井现场，将噪声大的设备布置在距离居住区较远的位置；合理安排施工进度，将起下钻、下套管、甩钻具等产生噪音较大的工序安排在白天；井队设有机械钻机机房设备运转和保养记录本，记录设备状况、运转时间、异常情况、交接记录以及检查保养记录等，适时润滑机械设备；有环保员对井场内运输车辆运行时产生的噪声实施控制，保证行驶速度小于 5km/h，停车时立即熄火，施工噪声未对周围声环境产生不利影响，且随施工期结束已随即消失。

5、固体废物影响

经调查，生活垃圾暂存于施工场地临时设置的垃圾桶内，由施工单位拉运至生活垃圾中转站后，已由环卫部门拉运至生活垃圾填埋场进行填埋处理。

田 308 井钻井时采用环保型泥浆，钻井固废实际由钻井队委托胜利油田德利实业有限责任公司采用“泥浆不落地工艺”进行减量化处理，处理后的固废委托山东恒利检测技术有限公司和山东胜安检测技术有限公司对田 308 固化泥浆进行了检测，根据检测结果表 12 可知，固化泥浆监测指标能够满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表 1 和表 4 中一级标准排放要求，且 pH 值在 6—9 范围内，说明泥浆属于《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)

及其修改单(环境保护部公告 2013 年第 36 号)中第 I 类一般工业固体废物，不属于危险废物。经现场调查，井场已恢复原貌，钻井期和试油期各种固体废物均得到了妥善处理，未在地表遗留，施工期落实了环境影响报告表及批复中要求的环境保护措施，未对周围环境产生不利影响。

6、土壤环境影响

本项目施工期钻井固废全部在泥浆不落地装置内，完井后委托胜利油田德利实业有限责任公司综合利用，因此项目施工期对土壤环境质量影响较小，土壤检测结果不超标。

7、环境风险防范与应急措施调查

针对钻井开发存在的各种风险事故，施工队在工艺设计、设备选型、施工监督管理等各环节方面都采取了有效的防范措施，制定了各类事故应急预案。

从现场调查的情况看，项目钻井过程中尚未发生过对生态环境影响较大的井喷等风险事故，说明建设单位采取的环境风险防范措施是较为有效的。

四、运营期环境影响调查结果

项目只涉及施工期的钻井作业、试油作业，不涉及运营期。

五、验收工作组建议

1. 补充完善编制依据。
2. 报告中 QHSSE 改为 QHSE。
3. 表 12 环评批复与落实情况不要有缺少内容。
4. 补充土壤监测情况。

六、验收总体结论

根据竣工环境保护验收调查报告和现场核查情况：

- (1) 本项目在建设过程中，严格执行了国家有关建设项目环境

保护管理的各项规章制度，做到了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

(2) 落实了环境影响报告表及其批复文件中提出的相关要求，各项污染防治措施、生态保护措施和环境风险防范措施有效可行，未对周围环境产生明显不利影响。

(3) 验收调查期间，井场周围生态恢复情况良好，符合竣工环境保护验收条件。

验收工作组认真讨论，认为田 308 评价井项目环保手续齐全，不存在重大变更及环境影响问题。项目落实了环评中提出的环境保护措施，达到了环评批复的要求，在环境保护方面符合竣工验收条件，项目通过竣工环境保护验收。

姜伟国  验收工作组

 2023 年 01 月 13 日

田 308 评价井项目

竣工环境保护设施验收整改说明

2023 年 1 月 13 日，中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气勘探管理中心组织相关人员成立验收小组，对《田 308 评价井项目竣工环境保护设施验收调查报告表》进行竣工环境保护设施验收评审，并提出整改意见，现将整改情况如下：

整改意见 1：补充完善编制依据。

整改情况：根据专家组提出的要求，对田 308 评价井涉及的环境方面法律法规、评价和检测涉及的标准进行仔细梳理，完善了编制依据。

整改意见 2：报告中 QHSSE 改为 QHSE。

整改情况：核实 QHSSE 范围，将报告中 QHSSE 改为 QHSE。

整改意见 3：表 12 环评批复与落实情况不要有缺少内容。

整改情况：对比环评批复，对表 12 环评批复中环境保护措施落实情况一项项进行了具体落实。

整改意见 4：补充土壤监测情况。

整改情况：对田 308 评价井周边土壤进行监测，并形成监测报告。

中国石油化工股份有限公司

胜利油田分公司油气勘探管理中心

姜海

2023 年 03 月 20 日