

验收工作组意见复核

2023 年 8 月 12 日，油气勘探管理中心组织相关人员成立验收工作组，对“车 27-2 井项目”进行竣工环保验收评审，并提出了整改意见，整改情况如下：

整改意见：1、补充土壤检测相关内容。

整改说明：已在报告中补充土壤检测报告，详见附件 5 环境检测报告。

整改意见：2、补充泥浆不落地处置单位资质。

整改说明：已在报告中补充环评批复，详见附件 10。

专家签名： 白雪松 杨建 李美玲

胜利油田分公司油气勘探管理中心

2023 年 8 月 20 日