

《东辛采油厂 2019 年第二批零散井工程（二期）竣工环境保护设施验收调查报告》

专业技术专家复核确认意见对照表

序号	专家意见具体内容	修改情况简述	修改内容所在页码
1	完善现有工程相关情况	已进行相关情况的核实，并完善	P10-P13
2	完善应急预案相关内容	已补充应急预案备案情况及演练照片	P119
3	完善项目变更情况及变更原因	已完善变更情况及变更原因	P45-P50
4	完善报告编制依据	完善了报告编制依据	P7-P9

专家签字：



日期： 2026 年 4 月 21 日