

《东辛采油厂 2019 年第四批零散井产能建设项目（二期）竣工环境保护设施验收调查报告》

专业技术专家复核确认意见对照表

序号	专家意见具体内容	修改情况简述	修改内容所在页码
1	完善现有工程相关情况	已进行相关情况的核实，并完善	P5-P8
2	完善应急预案相关内容	已补充应急预案备案情况及演练照片	P140
3	完善项目变更情况及变更原因	已完善变更情况及变更原因	P45-P50
4	补充环评井位和实际建设井位的对比，并完善图件	已补充环评及验收对比图件	P55-P60

专家签字：



日期：2026 年 4 月 21 日